

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ «Республиканский
полипрофессиональный колледж»
С.Р. Гаджибутаева
« 10 » октября 2017г.



Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ
№ 1

Республика Дагестан, г. Кизляр

« 06 » октября 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Частное профессиональное образовательное учреждение «Республиканский полипрофессиональный колледж»
- 1.2. Адрес объекта 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Дзержинского, д.7, литер Аа:
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 3-х этажное, 1552,3 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка, да – 207,35 кв. м;
- 1.4. Год постройки здания 2003г, последнего капитального ремонта ---г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г. , капитального 2030 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Частное профессиональное образовательное учреждение «Республиканский полипрофессиональный колледж», ЧПОУ «Республиканский полипрофессиональный колледж»
- 1.7. Юридический адрес учреждения 368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Ленина, д. 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: организация осуществляет образовательную деятельность: реализация образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных профессиональных программ,

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским по ул. им. Пролетарская, остановка детская поликлиника, автобус маршрут № 3, № 6, маршрутное такси № 4,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 4 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры, уклон дороги)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
---	--	---

1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 1/1; 1/2; 1/3.	№ 1;2;3;4; 5; 6.
2	Вход (входы) в здание	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 1; 1/4.	№ 5; 6.
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 1/5; 1/6; 15.	№ 7; 8; 10.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 17	№ 11; 12; 13.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 4;5;6;7.	№ 14; 15; 16; 17.
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: признать временно недоступным для категорий инвалидов (К), признать доступным условно для категорий инвалидов (О,С,Г)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт; 1. Установка информационных средств об объекте. 2. Оборудование автостоянки (разметка, установка знака)
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт; 1. реконструкция входной площадки; 2. Установка кнопки вызова 3. установка табличек на языке Брайля 4. Установка светового и звукового маяка.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: 1. установка информационных знаков, тактильных полос, 2. нанесение контрастной разметки;

		3. установка информационных знаков ОВ. 4. нанесение контрастной разметки; 5. реконструкция пандуса, запасных выходов, входных площадок
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; 1. установка информационных знаков ОВ. 2. нанесение контрастной разметки
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный ремонт. Необходимо согласование со специалистами: 1. установка тактильных табличек; 2. установка противоскользящего покрытия; 3. установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; 4. установка кнопки вызова; расширение дверного проема; 5. переоборудование санитарно-гигиенического помещения; 6. переоборудование раковины (высота, установка поручня)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт; 1. размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами; 2. яркая контрастная маркировка; 3. установка звуковых маячков; 4. установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	1. Необходимо согласование со специалистами
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт; 1. Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме 2. Ремонт и установка пандуса главного и запасного выходов.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2030 г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Перевод объекта в состояние доступности ДЧ-В на 1-м этаже здания, ДУ(О, С, Г) на остальных этажах здания, организация альтернативных форм обслуживания на дому.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта <http://kiz-rppc.ru/>.

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:


- | | |
|---|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2 л.</u> |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2 л.</u> |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3 л.</u> |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4 л.</u> |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2 л.</u> |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2 л.</u> |
| Результаты фотофиксации на объекте | на <u>17 л.</u> |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ | на <u>13 л.</u> |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) --- | |

Руководитель рабочей группы

Директор ЧПОУ «Республиканский полипрофессиональный колледж»

Гаджибутаева С.Р.

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Члены рабочей группы:

представители общественных организаций инвалидов:

Руководитель Кизлярской местной организацией ВОС Омаров М.М.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)


В том числе:

представители организации, расположенной на объекте

Заместитель директора по учебно-методической работе

Кадрышева Ж.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Заместитель директора по воспитательной работе

Чернышова А.Г.


(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Главный бухгалтер Темирханов И.Б.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано «10» октября 2017 г.

Комиссией по обеспечению доступности ОСИ «Республиканский полипрофессиональный колледж»

I Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Частное профессиональное образовательное учреждение «Республиканский полипрофессиональный колледж», 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Дзержинского, д.7, литер Аа:

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№ 1/1	№1, №2	Не оборудовано доступными элементами информации об объекте	все	Установка информирующих обозначений	Текущий ремонт: -установка информирующих обозначений
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№ 1/2	№ 3	Отсутствуют съезды на тротуар и визуальная информация, тактильные обозначения	К, С, Г.	устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	№ 1/3	№ 4	Парковка не обозначена знаками, нет разметки мест для инвалидов	К	Установка знаков и нанесение разметок	Установка знаков и нанесение разметок
1.6	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт. -Установка информационных средств об объекте. - Оборудование автостоянки (разметка, установка знака)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 1/1; 1/2; 1/3.	№ 1;2;3; 4.	Текущий ремонт: 1 Установка информационных средств об объекте. 2 Оборудование автостоянки (разметка, установка знака)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территорию, прилегающую к зданию, признать временно недоступной для категории инвалидов (К), признать доступной условно для категорий инвалидов (О, С, Г).

I Результаты обследования:

- 2. Входа (входов) в здание Частное профессиональное образовательное учреждение «Республиканский полипрофессиональный колледж», 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Дзержинского, д.7, литер Аа:
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№ 1	№ 5	Глубина входной площадки 1,35 м менее 1,5 м	все	Необходимо согласование со специалистами	Текущий, капитальный ремонт: - реконструкция входной площадки
2.4	Дверь (входная)	есть	№ 1/4	№ 6	Отсутствует тактильная информация об учреждении Отсутствует световой и звуковой маяк	С,Г.	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом Установка светового и звукового маяка	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт; - реконструкция входной площадки; -Установка кнопки вызова -установка табличек на языке Брайля -Установка светового и

								звукового маяка.
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 1; 1/4.	№ 5; 6.	Текущий ремонт; 1. реконструкция входной площадки; 2. Установка кнопки вызова 3. установка табличек на языке Брайля 4. Установка светового и звукового маяка.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению территорию, прилегающую к зданию, признать временно недоступной для категории инвалидов (К), признать доступной условно для категорий инвалидов (О, С, Г).

I Результаты обследования:

- 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Частное профессиональное образовательное учреждение «Республиканский полипрофессиональный колледж», 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Дзержинского, д.7, литер Аа: (наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№ 1/5	№7	Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных табличек, направляющих поручней	Текущий ремонт -установка информационных знаков, -тактильных полос, -нанесение контрастной разметки.
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	№ 1/6	№ 8	Отсутствуют информирующие обозначения на двери, дублированные тактильными знаками,	С	Необходимо установить информирующие обозначения на двери, дублированные тактильными знаками	Текущий ремонт: -установка информационных знаков ОВ -нанесение контрастной разметки.

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№ 15	№10	Пороги дверей 1,этажа 0,05м-0,07м более 0,025 м.	все	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: -установка информационных знаков ОБ; -нанесение контрастной разметки; -установить поручни; -реконструкция пандуса, запасных выходов, входных площадок.
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт: -установка информационных знаков, тактильных полос, -нанесение контрастной разметки; - установка информационных знаков ОБ. -нанесение контрастной разметки; - реконструкция пандуса, запасных выходов, входных площадок.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 1/5; 1/6; 15.	№ 7; 8; 10.	Текущий ремонт: 1. установка информационных знаков, тактильных полос, 2. нанесение контрастной разметки; 3. установка информационных знаков ОБ. 4. нанесение контрастной разметки; 5. реконструкция пандуса,

				запасных выходов, входных площадок
--	--	--	--	------------------------------------

**указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации), признать временно недоступной для категории инвалидов (К), признать доступной условно для категорий инвалидов (О, С, Г).

I Результаты обследования:

- 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов Частное профессиональное образовательное учреждение «Республиканский полипрофессиональный колледж», 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Дзержинского, д.7, литер Аа:

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№ 17	№11; 12;13	Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных табличек и направляющих полос	Текущий ремонт: -установка информационных знаков ОВ. -Нанесение контрастной разметки.
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт: -установка информационных знаков ОВ. -Нанесение контрастной разметки.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 17	№ 11; 12; 13.	Текущий ремонт; 1. установка информационных знаков ОВ. 2. нанесение контрастной разметки

**указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) признать временно недоступной для категории инвалидов (К), признать доступной условно для категорий инвалидов (О, С, Г).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

**указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений Частное профессиональное образовательное учреждение «Республиканский полипрофессиональный колледж», 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Дзержинского, д.7, литер Аа:

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№ 4;5;6;7.	№ 14;15;16;17.	-отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки. -отсутствуют противоскользящее покрытие; -отсутствуют опорные (в т.ч. откидные) поручни у санузла; -отсутствуют кнопки вызова;	все	Необходимо согласование со специалистами	Текущий, капитальный ремонт. -установка тактильных табличек; -установка противоскользящего покрытия; -установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; -установка кнопки вызова; расширение дверного проема; - переоборудование санитарно-гигиенического помещения; - переоборудование раковины (высота, установка поручня)
5.2	Душевая/ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	Общие	-	-	-	-	-	-	-

требования к зоне							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	№ 4;5;6;7.	№ 14; 15; 16; 17.	Текущий, капитальный ремонт. Необходимо согласование со специалистами: <ol style="list-style-type: none"> 1. установка тактильных табличек; 2. установка противоскользящего покрытия; 3. установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; 4. установка кнопки вызова; расширение дверного проема; 5. переоборудование санитарно-гигиенического помещения; 6. переоборудование раковины (высота, установка поручня)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенических помещений признать временно недоступной для категории инвалидов (К), признать доступной условно для категорий инвалидов (О, С, Г).

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте Частное профессиональное образовательное учреждение «Республиканский полипрофессиональный колледж», 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Дзержинского, д.7, литер Аа:

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	все	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: -размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами. -яркая контрастная маркировка.
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: -установка звуковых маячков.
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	С	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: -установка рельефных тактильных полос, -нанесение контрастной разметки.
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: -размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами; -яркая контрастная маркировка; - установка звуковых маячков; - установка рельефных тактильных полос,

								нанесение контрастной разметки.
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ(О,С,Г), ВНД (К)	-	-	Текущий ремонт; 1. размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами; 2. яркая контрастная маркировка; 3. установка звуковых маячков; 4. установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте признать временно недоступной для категории инвалидов (К), признать доступной условно для категорий инвалидов (О, С, Г).